



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ที่ ๑๒๐๐๑/๒๖๖๕ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

๑. เรื่องเดิม

ด้วย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๓๐.๕/ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักจอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจุดกำเนิดแหล่งกำเนิดน้ำเสียผ่านกลไก “ประชารัฐ” (ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง) เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายนอกสู่สิ่งแวดล้อม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสีย เป็น ๓ ระยะ

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายหน้าที่ให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อสรุป/กฤษณา/หนังสือสั่งการ

๓.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๐

และ ๘๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรมน บุญมาดง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ พรมชัย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


~ พนักงานที่ดูแลบ้านเรือน ~
~ ดูแลบ้านเรือนอย่างดีและมีความประทับใจ ~

(ลงชื่อ) 

(นายดันย์ ศรีวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

(ลงชื่อ) 

(นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

ฐานข้อมูลสภาพปัจจุบัน สำหรับการบริหารส่วนตำบลเรียงงานต์
อำเภอป่าสัก จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พื้นที่ที่ประสบปัญหา

สถานที่ของน้ำเสีย	พื้นที่ที่ประสบปัญหา													
	หมู่ที่ ๑ บ้านห้วย บ้าน	หมู่ที่ ๓ บ้าน บ้าน บ้านป่าย	หมู่ที่ ๕ บ้าน บ้าน บ้านห้วย	หมู่ที่ ๗ บ้าน บ้าน บ้านห้วย	หมู่ที่ ๙ บ้าน บ้าน บ้านด่อง	หมู่ที่ ๑๑ บ้านสัน บ้านแม่ ลือ	หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วย แม่น	หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่า	หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่ ตีว่า	หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วย แม่เหล็ก ใต้	หมู่ที่ ๒๑ บ้านแม่ ห้วยแมก ตับเต่า	หมู่ที่ ๒๗ บ้านห้วย บ้านแม่ ป่างค่า		
๑. น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒. บูบึงที่ซึมลงในดินครุฑ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓. ผู้เดินทางพำนคาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๔. น้ำเสียจากโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๕. สถานที่สาธารณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๖. การรื้อปรับปรุงครึ่งตัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๗. บ้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๘. ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๙. การใช้ดินที่สาธารณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๐. ภาระทางบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

✓ พื้นที่ของน้ำเสีย⁻
น้ำเสียที่มีปัญหา

องค์กรบริหารส่วนตำบลเรียงงานต์ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัจจุบันพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบร่วมกับบ้านเรือน เอกสารกรรมสิ่งมีชีวิต จำนวนหนึ่งพื้นที่ท้องที่การบริหารส่วนตำบลเรียงงานต์ อำเภอป่าสัก จังหวัดลพบุรี

ลงนาม
(นางสาวอรุณรัตน์ บุญมาดง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงนาม
